

FIRST QUANTUM
MINERALS LTD.

Cobre Panamá

Maintenance Work Order / Orden de Trabajo de Mantenimiento

Work Order No. / No. Orden Trabajo	943962 WM	Original Copy	
Start Date / Fecha Inicio	03/10/22	Priority / Prioridad	3
Counter Reading / Lectura Medidor		WO Type / Tipo Orden	Corrective Order
Category Code / Código Categoría	-	Status / Estado	WO Issued & Released
		Supervisor	JOHN CLAYTON
		Work Order Reference Equip./Asset Condition	

Asset General Information. / Información General Activo

Asset No. / No. Activo	CR005
Manufacturer / Fabricante	Terex
Model Desc. / Desc. Modelo	CR005 RT670 Terex RT670
P&ID	P&ID
Parent / Padre	CR005 CR005 RT670 Terex
Warranty / Garantía	NO

Description of problem in Work Request. / Descripción del Problema

1.	Mantenimiento Preventivo
----	--------------------------

Work Order Parts / Lista de Partes

JDE Number / Número JDE	Spare Description / Descripción de la Parte	Op No./No.02	Qty / Cant.	Unit / Unidad
-------------------------	---	--------------	-------------	---------------

Equipment and Instructions / Equipo e Instrucciones

	Mantenimiento Preventivo
--	--------------------------

Tooling / Herramientas

JDE Number / Número JDE	Spare Description / Descripción de la Parte	Qty / Cant.	Unit / Unidad
-------------------------	---	-------------	---------------

Labor Allocated / Descripción Mano Obra

Crew Size / No. Personas	Work Center / Centro de Trabajo	OPS / Sec. Op	Est. Hours / Horas Est.
--------------------------	---------------------------------	---------------	-------------------------

Timesheet / Hoja de Tiempo

Employee JDE Code / Código JDE Empleado	Name / Nombre	Initial / Iniciales	OPS / Sec. Op	Act. Hours /H. Actual
	<i>John Clayton</i>	<i>MC</i>		
	<i>John Clayton</i>			
	<i>Jorge Casiano</i>			

Supervisor Name / Nombre Supervisor:

Supervisor Signature / Firma Supervisor:

Page / Página 1 of / de 3

Complete values / Completa estos valores:

Actual Start Date of Job / Fecha Real de Inicio de Trabajo	3-10-22
Actual Start Time of Job / Hora Real de Inicio de Trabajo	7:00 AM
Actual Finish Date of Job / Fecha Real de Termino de Trabajo	4-10-22
Actual Finish Time of Job / Hora Real de Termino de Trabajo	16:00 pm

Failure / Falla	
Analysis / Análisis	
Solution / Solución	

Comments / Comentarios

CR005
 Horas = 1119
 Manetnimiento Preventivo
 Se engraso poleas cable y boom
 Se cambio filtro y aceite de trasmision
 Se reparo el sistema de escape tenia fuga estaba roto
 Se engraso se revisaron luces
 Equipo operativo
 Tec. Jorge Casiano
 Tec. Victor Macias
 Tec. Anel Bethancourt

WO Raised by: / Orden Creada por: CLARA GONZALEZ

WO Raised Date: / Fecha Creacion Orden: 03/10/2022

Work Completed by: / Trabajo Completado por: Victor Macias

Supervisor Review: / Revision del Supervisor: [Signature]

Supervisor Name / Nombre Supervisor:

Supervisor Signature / Firma Supervisor:

Page / Página 2 of / de 3